

监 理 日 志

日期: 2023 年 02 月 15 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 0 °C - 10 °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对B2光伏区低压电缆沟开挖, 14处直流线穿管敷设检查, 符合要求。 2. 对光伏区接地线安装检查, 要求控制好施工数量, 注意施工安全。 3. 对光伏区排水沟施工检查, 要求控制好排水沟坡度。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	施工内容及进度 1. B2光伏区低压电缆沟开挖, 14处直流线穿管敷设。 2. A14、B03、A03光伏区组件之间接地线(黄绿线)安装。 3. A08光伏区排水沟施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		曹德
记录人: 曹德	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 曹德	

