

监 理 日 志

日期: 2023 年 02 月 16 日

天气: 阴转小雨

星期: 四

气温: 4℃ - 11℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区接地线施工检查, 要求控制好施工质量, 注意施工安全。 2. 对光伏区排水沟施工检查, 符合要求。 3. 对光伏区支架檩条散料检查, 要求保护好成品材料, 以免受损。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. A11、B03、B04 光伏区组件与组件之间接地线 (黄绿线) 施工。 2. A05 光伏区排水沟施工。 3. A01 光伏区支架檩条散料。
其 它 事 项	2023.02.15 晚上 9:30 左右输变电线路中某保护动作引起断电, 经巡视未发现故障, 已于 2023.02.16 上午恢复送电。	
本 日 现 场 监 理 人 员		郭忠
记 录 人: 郭忠		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭忠



扫描全能王 创建