

监 理 日 志

日期: 2023 年 02 月 20 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 2 °C - 15 °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对光伏区组件间接地线安装检查, 符合要求。 2. 对光伏区桩头防腐(刷银粉漆)检查, 符合要求。 3. 对光伏区增补的支架材料进场检查, 发现斜梁正面预切面开孔错误, 责令返厂重新生产发货, 对于不符合设计要求的斜梁拒绝使用。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. B07光伏区组件接地线(黄绿线)安装。 2. A14光伏区预制桩头刷银粉漆。 3. A01光伏区补架材料(斜梁)到场420根。
其它事项		
本日现场监理人员		李忠
记录人: 李忠	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李忠	

