

监 理 日 志

日期: 2023 年 02 月 26 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 2 °C - 13 °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对光伏区管抗刷银粉漆检查, 符合要求。 2. 对 A1、B12 光伏区支架组件安装检查, 要求控制好安装质量、高处作业做好安全防护措施。 3. 对光伏区管抗抗身喷组串编号检查, 符合要求。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. B09 光伏区管抗刷银粉漆。 2. A01、B12 光伏区支架组件安装。 3. A13、A14 光伏区管抗抗身喷组串编号。
其它事项		
本日现场监理人员		郭继
记录人: 郭继		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭继

