

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 02 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 6℃ - 17℃

工程名称: 中宣宣城流水镇100MW农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对A01、B02光伏区支架组件安装检查,要求控制好安装质量、高处作业人员做好安全防护措施。 2. 对光伏区管桩抗身喷组串编号检查,符合要求。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司(EPC)	1. A01、B02 光伏区支架组件安装。 2. A03、A04 光伏区管桩抗身喷组串编号。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		李忠	
记录人: 李忠		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李忠	

