

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 03 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 5℃ - 22℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对 A1、B2 光伏区支架组件安装检查, 要求控制好安装质量, 高处作业人员做好安全防护措施。 2. 对 1# 直流线穿管敷设检查, 符合要求。 3. 对光伏区组件接地黄绿线安装, 连接线是否绑扎检查, 符合要求。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. A1、B2 光伏区支架组件安装完成。 2. A1、B2 光伏区 1# 直流线穿管敷设。 3. A1、A13 光伏区组件接地黄绿线安装, 连接线是否绑扎。
其它事项		
本日现场监理人员		李继
记录人: 李继		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李继

