

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 05 日

天气: 晴

星期: 13

气温: 8℃ - 26℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对光伏区 1# 直流汇流箱接线. 检查. 符合要求. 2. 对 1# 光伏区直流线整理. 绑扎. 接地线安装检查. 符合要求. 3. 对汇流箱投运前电压测量检查. 符合要求.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. 1# 光伏区檩条与斜梁补缺安装. 2. 1#1. 1#2 光伏区直流线穿管敷设. 汇流箱接线. 投运. 3. 1# 光伏区组件接地黄绿线安装. 有接地线整理.
其它事项	下午光伏区施工受阻. (阻工原因尚不清楚).	
本日现场监理人员		李德
记录人: 李德		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李德



扫描全能王 创建