

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 10 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 12℃ - 26℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对 B12 光伏区电缆沟开挖、敷设、回填检查, 符合要求。 2. 对光伏区支架、组件消缺检查, 要求严格排查螺栓紧固情况, 并处理不符合项部分。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. B12 光伏区电缆沟开挖、敷设、回填。 2. 光伏区支架组件消缺。
其它事项		
本日现场监理人员		王健
记录人: 王健	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王健	

