

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 13 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 4℃ - 21℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 106 光伏区进行转移之电缆检修验收, 验收发现的问题通知各参加验收部门(业主、监理、总包、施工单位及运维) 2. 对 108 光伏区电缆沟盖板检查, 确保符合要求。 3. 对光伏区支架、组件、通讯接头检查, 符合要求。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 光伏区消缺, 通讯故障排查、修复。 2. 108 光伏区汇流箱至逆变器电缆沟盖板。 3. 106 光伏区初验收。(业主、监理、总包、施工单位及运维)。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	叶德	
记录人: 叶德	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 叶德	

