

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 16 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 9℃ - 11℃

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 B08 教区电缆沟开挖检查, 深度符合设计要求。 2. 对 B08 教区通讯线敷设, 接线检查, 要求接线后, 要保证台后通讯畅通。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. B08 教区敷设 1 个汇流箱至逆变器电缆沟开挖。 2. B06、B07、B08 通讯线敷设, 接线。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李德
记录人: 李德		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李德

