

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 18 日

天气: 阴转小雨

星期: 六

气温: 3 °C - 10 °C

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区清缺检查,要求全面仔细排查,对缺陷部分清缺,整改到位。 2. 对汇流箱至箱变通讯接线检查,要求接线规范,通讯与后台畅通。 3. 对施工单位资料审查,签字。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	施工内容及进度 1. A14光伏区支架、组件清缺,斜梁与檩条补缺紧固。 2. A01、B01光伏区汇流箱至箱变通讯线接线。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		<u>李德</u>
记录人: <u>李德</u>		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): <u>李德</u>



扫描全能王 创建