

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 20 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 7 °C - 10 °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区补打桩检查, 要求控制桩距、垂直度、入土深度及桩顶标高。 2. 对施工过程资料审查、签字。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. 1#、13# 光伏区补打桩完成 (15组)。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		<u>郭忠</u>
记录人: <u>郭忠</u>		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): <u>郭忠</u>

