

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 25 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 3℃ - 15℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对新柜箱重量、汇流箱、支架附件检查, 发现问题已汇总, 告知各参建单位。 2. 对新柜箱、通讯故障消缺检查, 符合要求。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 业主、监理、总包、施工及运维人员对 A01、A04、A12、A13、A14 光伏区转生产前验收。 2. A13、A14 光伏区电气、通讯消缺。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		申忠
记录人: 申忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 申忠	

