

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 26 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 4℃ - 15℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区验收检查, 对发现的问题已汇总告知各参建单位。 2. 对光伏区电气通讯故障消缺检查, 符合要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. 业主、监理、总包、施工及运维人员对 B01~B05 光伏区转场验收。 2. B01~B04 光伏区电气、通讯等故障消缺。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		郭忠
记录人: 郭忠		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭忠

