

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 27 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 5℃ - 21℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区排水检查, 发现问题已汇总发给各参建单位。 2. 对光伏区消弧, 电缆沟回填检查, 符合要求	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 业主、监理、总包、施工单位及运维人员对 1306-1311 光伏区发电生产前验收。 2. 光伏区电气消弧, 对光伏区未回填电缆沟回填。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		郭忠
记录人: 郭忠		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭忠

