

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 29 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 8℃ - 19℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 驻、监理、总包、施工单位及运维对光伏区验收情况汇总。 2. 对光伏区清表、电缆沟回填检查, 符合要求。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	施工内容及进度 1. 光伏区电气部分有桩清除。 2. 光伏区接地沟、电缆沟回填。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		郭志
记录人: 郭志		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭志

