

# 监 理 日 志

日期: 2023 年 06 月 05 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 11℃ - 16℃

工程名称: 中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

|                                        |                                                                                                          |                                                                                                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>1. 对补抗台区支架组件安装检查, 要求控制好安装质量, 高处作业人员做好安全防护措施。</p> <p>2. 对台区接电施工检查, 符合要求。</p> <p>3. 对台区沟回填检查, 符合要求。</p> |                                                                                                 |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <p>施工单位</p> <p>中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)</p>                                                           | <p>施工内容及进度</p> <p>1. B07 台区电缆沟回填</p> <p>2. B01、B04 补抗台区支架组件安装。</p> <p>3. B02 台区未完成的接电与支架焊接。</p> |
| <p>其<br/>它<br/>事<br/>项</p>             |                                                                                                          |                                                                                                 |
| <p>本日现场监理人员</p>                        | <p>郭健</p>                                                                                                |                                                                                                 |
| <p>记录人: 郭健</p>                         | <p>总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭健</p>                                                                          |                                                                                                 |

