

监 理 日 志

日期: 2023 年 04 月 07 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 8℃ - 21℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对箱变电缆支架安装检查, 符合要求。 2. 对光伏电缆沟回填检查, 符合要求。 3. 对支架组件安装检查, 要求控制好安装质量, 高处作业人员做好安全防护措施。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. 箱变电缆支架安装。 2. 光伏电缆沟回填。 3. B04、B12 A01 补拉区域支架、组件安装。
其它事项		
本日现场监理人员		李强
记录人: 李强		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李强

