

监 理 日 志

日期: 2023 年 04 月 08 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 10 °C - 21 °C

工程名称: 中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区箱变配电柜支架安装检查, 符合要求。 2. 对光伏区补桩部分支架、组件安装检查, 发现有3组组件不水平, 错缝较严重, 已责令施工班组整改。 3. 对补桩支架、组件安装验收, 必须有监理单位检查, 要求必须穿管埋设。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. 光伏区箱变配电柜支架安装。 2. A01、B02 光伏区补桩部分支架、组件安装。 3. A01、B02 补桩组件验收, 必须有监理单位检查。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		郭志
记录人: 郭志		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭志

