

监 理 日 志

日期: 2023 年 06 月 07 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 17℃ - 24℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区支架部分施工检查, 要求焊接完以后, 清理焊渣, 刷防腐漆。 2. 对光伏区支架部分不合格部分整改检查, 要求严格控制如整改质量。 3. 对光伏区电气柜, 消缺检查, 详细要求	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. A02 光伏区支架部分完成部分焊接。 2. 光伏区电气部分柜, 消缺。 3. A01 光伏区支架部分不合格部分整改。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王德
记录人: 王德		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王德

