

监 理 日 志

日期: 2023 年 06 月 13 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 18℃ - 27℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对监理资料整理归档。 2. 对光伏支架、组件及电气消缺检查, 要求全面排查缺陷部位并整改到位。 3. 对接电施工检查, 符合要求。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	施工内容及进度 1. 光伏支架、组件及电气消缺。 2. 光伏支架完成电箱施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		一 李继
记录人: 李继		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李继

