

监 理 日 志

日期: 2023 年 04 月 16 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 18℃ - 31℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对光伏区支架组件消缺整改检查, 要求按照验收标准对不合格部分整改。 2. 对光伏区接地线焊接, 刷黄绿漆检查, 符合要求。 3. 对组件之间接地扁铁安装检查, 要求两端必须打两个螺丝, 不能倚靠材料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. 光伏区支架组件自检, 消缺整改。 2. 光伏区接地线完成区域施工, 接地扁铁防腐刷黄绿漆。 3. 光伏区组件之间接地扁铁安装。
其它事项		
本日现场监理人员		郭志
记录人: 郭志		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭志

