

监 理 日 志

日期: 2023 年 04 月 17 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 19℃ - 33℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏组件之间接太阳板铁架检查, 符合要求. 2. 对支架组件及消缺检查, 要求全面自检, 对不合格部分拍照记录, 督促整改.	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 光伏区支架组件自检消缺. 2. 光伏区未完成面积施工. 3. A02, B03 光伏区组件之间接太阳板铁架安装.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李洪
记录人: 李洪		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李洪

