

监 理 日 志

日期: 2023 年 06 月 18 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 19℃ - 27℃

工程名称: 中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对光伏支架、组件消缺检查, 要求全面对不合格部分整改, 消缺且满足验收标准。 2. 对接地扁铁安装检查, 符合要求。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. A08、A08、A10 光伏区支架、组件消缺。 2. A03、A10 光伏区组串器之间接地扁铁安装。
其它事项		
本日现场监理人员		<u>李忠</u>
记录人: <u>李忠</u>		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): <u>李忠</u>

