

监 理 日 志

日期: 2023 年 04 月 19 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 19℃ - 32℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区支架组件消缺检查, 要求全面检查, 对不合格部分必须按照验收标准整改到位。 2. 对接电箱检查, 符合要求	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. A10、A11 光伏区支架组件消缺。 2. A03、A05 光伏区组串器之间接地扁铁安装。 3. B06、B07 光伏区接地扁铁与支架焊接。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李德	
记录人: 李德	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李德	

