

监 理 日 志

日期: 2023 年 04 月 20 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 13℃ - 33℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对光伏区支架、组件抽检检查, 要求对不合格部分必须按照规范整改到位。 2. 对光伏区组件连接线对接及箱变检查, 要求箱变后送电前必须要测量绝缘, 电压、电流正常方可送电。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. 光伏区支架、组件抽检。 2. 光伏区组件连接线对接及箱变
其它事项		
本日现场监理人员		叶忠
记录人: 叶忠		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 叶忠

