

监 理 日 志

日期: 2023 年 04 月 28 日

天气: 阴转小雨

星期: 五

气温: 13℃ - 23℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理导线材料装置, 准备装订呼册。 2. 对接施工检查, 要求焊接后清理焊渣, 刷防腐漆。 3. 对箱变侧控制柜封堵, 通讯线挂牌检查, 要求挂牌对号准确, 编号不能混淆。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. B07 柜区高柜部分接线施工。 2. 箱变侧控制柜封堵, 通讯线挂牌。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		尹健
记录人: 尹健		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尹健

