

监 理 日 志

日期: 2021 年 03 月 04 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 5 °C - 19 °C

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理陪同中能公司领导到现场进行安全、质量、进度检查,并对项目施工情况进行总结。 2. 对外线组塔进行巡检,要求施工人员注意施工安全,确保施工质量符合设计及相关规范要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 今日A07、B04区组打桩 170 根。 线路施工 N15-N17、N19、N21 组立完成。 打桩机一台、挖桩机一台、挖据机一台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠, 王学东, 李安宾
记录人: 李安宾		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐光耀