

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 03 月 13 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 10 °C - 17 °C

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对接地沟开挖、接地扁铁焊接施工进行检查, 要求施工单位严格按照设计要求施工, 确保施工质量。安全。 2. 对 110kV 输出线路施工检查, 要求登高人员做好个人防护。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	今日光伏区未进行施工。 外线施工: M1 基础开挖完成 80%。 N37, N36, N40 杆塔组立完成。 N42, N47 各组立完成 80%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	严卫忠 王学东 李瑞宾	
记录人: 李瑞宾	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐光耀	