

监 理 日 志

日期: 2021 年 03 月 15 日

天气: 阴

星期: 一

气温: 12℃ - 22℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对扁铁焊接防腐施工检查要求施工单位严格按照设计要求施工 2. 对 110kV 线路施工检查, 要求登高人员做好个人防护措施及现场安全文明施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 今日完成区未施工, 管子在到场 300 米 外线施工: N1 基础完成 90% N2、N29、N44、N49 杆塔组立完成 N3 组立完成 70%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 李晋良
记录人: 杨文		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐光耀