

监 理 日 志

日期: 2021 年 4 月 6 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 7℃ - 19℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理 工作 情况	1. 参建单位召开监理例会 2. 对主供区防污措施施工检查 符合要求 3. 对进场材料抽检合格 符合设计要求		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	1. 线路 N30-N41 塔恒保护帽制作完成 N37-N44 N41-N46 铁塔检修 消缺 2. 主供区预制管桩进场 3 车 4.5m, 5 车 5m 共 40 根 A04 接桩完成 A02 接桩完成 3. 杆塔组立: 东塔组立 进场 2 个 道路清理	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		严卫志 王学东 李金梁	
记录人: 李金梁		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐静	