

监 理 日 志

日期: 2017 年 6 月 3 日

天气: 小雨

星期: 四

气温: 22℃ - 31℃

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况

1. 整理资料
2. 检查 A1 箱逆变基础, 发现预埋钢筋不符合要求, 现场要求整改
3. 主变基础浇筑完成后整改

施工情况

施工单位

施工内容及进度

中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)

A12 箱逆变基础 钢筋绑扎

A01 箱逆变基础 整改

主变基础 整改

其它事项

本日现场监理人员

尹卫忠 王学东 王洪伟 李金梁

记录人: 李金梁

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐静