

监 理 日 志

日期: 2021 年 6 月 4 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 22℃ - 31℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 检查 #12 箱逆变钢架脚孔及模板支拆		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. 主变基础养护 2. #12 箱逆变基础钢架脚孔及模板支拆	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	牙卫忠 王学东 王洪伟 李金梁		
记录人: 李金梁	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 傅操生		