

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 6 月 7 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 23℃ - 34℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

|          |                                                                                                         |                                               |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| 监理工作情况   | <p>1. 召开监理例会</p> <p>2. 检查升压站电气柜基础开挖, 要求施工单位做好边坡防护及警示标识</p> <p>3. 检查 B2 箱变主 钢筋及模板支护发现模板清理不到位, 现场要求整改</p> |                                               |  |
| 施工情况     | 施工单位                                                                                                    | 施工内容及进度                                       |  |
|          | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)                                                                             | <p>1. B2 箱变主 钢筋及模板支护</p> <p>2. 升压站电气柜基础开挖</p> |  |
| 其它事项     |                                                                                                         |                                               |  |
| 本日现场监理人员 |                                                                                                         | 严卫忠 王学东 张良玉 李金梁                               |  |
| 记录人: 李金梁 |                                                                                                         | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐静华                     |  |



扫描全能王 创建