

监 理 日 志

日期: 2021 年 6 月 11 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 24℃ - 32℃

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 亭站 B2 箱逆变器清洗, 并在分置试块
2. 检查升压站设备基础平整
3. 整理资料

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中国电力
工程顾问
集团中南
电力设计
院有限公
司 (EPC)

1. B2 箱逆变器基础浇筑
2. 升压站设备基础平整
3. B2 箱逆变器基础模板钢筋绑扎

其
它
事
项

本日现场监理人员

张良玉 王学东 李金果

记录人: 李金果

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐静生



扫描全能王 创建