

监 理 日 志

日期: 2021 年 6 月 21 日

天气: 多云转晴

星期: 一

气温: 24℃ - 31℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 上传晴照片. 2. 要求升压站 SVG 基础砌砖用砂浆更换因不合格导致砌砖不牢固. 3. 测量 GIS 支模规格. 4. 安生旁站箱变吊装 (A02, 03, 05, 06, 08; B03) 5. 测量箱变及主变基础混凝土强度 (箱变 A03, A05, A06, A09) 6. 编辑安生旁站 2014, 015.	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 GIS 支模, 接地变支模 SVG 基础砌砖. 吊装 A02, 03, 05, 06, 08; B03 箱变一体机.
其它事项		
本日现场监理人员		严卫志 王崇东 张良臣
记录人: 张良臣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 侯光耀



扫描全能王 创建