

监 理 日 志

日期: 2021年6月28日

天气: 多云

星期: 一

气温: 23℃ - 34℃

工程名称: 中宣宣城流水镇100MW农光互补发电项目

监理工作情况	1. 监理对接地变拆模检查, 未发现蜂窝麻面, 符合要求, 责令拆模后做好基础养护 2. 对电气楼基础承台钢筋检查, 符合要求. 3. 检查光伏区立柱除锈要求施工队配备安全带另要求西备可靠牢固梯子, 柱帽除锈不得漏锈应刷防锈漆. 4. 检查 A09、A06、A11 箱逆变一体机集油池基础夯实.	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 接地变 GIS 基础出拆模. 电气楼基础承台钢筋制作 站内防雷接地沟开挖 SVG 换热器防腐 A09、06、11 箱逆变一体机基础出集油池夯实 A09 区立柱柱帽除锈防腐.
其它事项		
本日现场监理人员		严忠玉 张良玉
记录人: 张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	



扫描全能王 创建