

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 1 日

天气: 阴转小雨

星期: 四

气温: 25℃ - 32℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对电气楼构造柱钢筋对接检查,要求多做一组电渣压力焊样品送检. 2. 对光伏区箱逆变基础出油池,要求严格按设计要求施工. 3. 业主、监理、总包单位、施工单位项目部人员对施工区域进行联合安全大检查. 4. 要求施工单位对拆模后的基础每天做好洒水养护.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度 升压站: SVG、电气楼等生拆模,电气楼构造柱钢筋对接(电渣压力焊). 光伏区: 箱逆变基础出油池有实;光伏区管桩桩头除锈防腐
其它事项		
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良奎
记录人: 张良奎	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐光耀	



扫描全能王 创建