

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 9 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 27℃ - 35℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查电气楼基础梁绑筋、支模。 2. 检查A13接地沟开挖深度及扁铁焊接长度及防腐 3. 检查A10、B03、A09集油池砌筑规格是否符合设计。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	升压站: 电气楼基础梁支模绑筋。 光伏区: A09桩头防腐, A13接地扁铁焊接防腐, B03、A10集油池砌筑
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良玉
记录人: 张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 保光耀



扫描全能王 创建