

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 10 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 27℃ - 34℃

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 检查 A12 集油池砌筑及 A12 电缆沟开挖.
2. 检查 110kV 站电气楼柱及梁绑筋支模
3. 检查 A13 电缆沟回填
4. 检查 A12 桩头除锈防腐.

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

中国电力
工程顾问
集团中南
电力设计
院有限公
司 (EPC)

110kV 站: 电气楼柱、梁绑筋、支模
光伏区: A13 电缆沟回填、A12 集油池砌筑及电缆沟
开挖 A12 桩头除锈防腐

其 它 事 项

本日现场监理人员

严卫忠、王学东、张良玉

记录人: 张良玉

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐洪程生



扫描全能王 创建