

监 理 日 志

日期: 2021年 7月 14日

天气: 晴

星期: 三

气温: 27℃ - 37℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查B2集油池垫层支模. 2. 检查B1接地防腐焊接及接地沟开挖 3. 检查升压站电缆沟砌筑	
施 工 情 况	施工单位 中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	施工内容及进度 升压站: 设备电缆沟砌筑 光伏区: A13桩头防腐、B1接地焊接及接地沟开挖, B2集油池垫层浇筑
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良玉
记录人: 张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 侯耀生



扫描全能王 创建