

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 17 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 24℃ - 37℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况

1. 检查A11桩头除锈防腐.
2. 检查A3.A5.A8油池植筋
3. 检查GIS基础构架开挖及PT避雷器绑扎板筋
4. 检查B13接地施工.

施工情况

施工单位

施工内容及进度

中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)

升压站: 室外电缆沟压顶支模. 电缆沟砌筑. 电气楼土方回填.
光伏区: B13接地施工, A3.A5.A8集油池植筋

其它事项

本日现场监理人员

严志超 张超

记录人

张超

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字)

张超



扫描全能王 创建