

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 27 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 26℃ - 33℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查光伏区A03 桩头防腐 2. 检查出线架构基础拆模, 检查SVG 直至电气楼电缆沟 砌筑, 检查电气楼放线	
施 工 情 况	施工单位 中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	施工内容及进度 电气楼放线, 电缆沟砌筑, 出线架构 支 拆模 A03 光伏区桩头防腐
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠、李学东 张良志
记录人: 张良志		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 侯耀廷



扫描全能王 创建