

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 6 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 26℃ - 35℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查升压站 3.6m 梁、板及扣件要求施工必须按规范保证施工质量 2. 检查电气楼满堂扣件要求施工必须紧固到位保证施工质量与安全 3. 检查 A01 板头防腐及 A06 集油池抹灰 4. 天气炎热施工备好防暑降温用品药品并合理安排施工时间。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 光伏区: A01 板头防腐、A06 集油池抹灰 升压站: 电气楼 3.6m 梁板柱支模加固, 综合楼基础模板安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良臣
记录人: 张良臣	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 侯耀生	



扫描全能王 创建