

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 8 日

天气: 晴

星期: 13

气温: 25℃ - 32℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 检查升压站综合楼基础平台拍模及养护, 检查电气楼 3.6m 浇筑后并散水养护及拍模, 检查电气楼 5.8m 搭设脚手架要求施工方按规范施工, 保证施工质量. 2. 检查 1302 桩头防腐 3. 要求施工人员注意施工安全及降暑降温. 4. 检查 PT 及避雷器基础支模及 GIS 设备安装	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 升压站: 电气楼 5.8m 搭设脚手架框架柱拍模, 综合楼基础拍模, PT 及避雷器基础支模、GIS 设备安装. 光伏区: 1302 桩头防腐
其它事项		
本日现场监理人员		严卫忠 张东 张良生
记录人: 张良生	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	



扫描全能王 创建