

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 11 日

天气: 小雨转多云

星期: 二

气温: 24℃ - 29℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 检查 B06 桩头防腐 2. 检查 4 电压站 5.8m 梁板柱绑筋并在浇筑前检查垫块是否放置底板是否小清理洗, 要求浇筑振捣均匀。 3. 检查综合楼基础搭设脚手架。 4. 安全离站出线架构卸车。	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 光伏区: B06 桩头防腐 4 电压站: 综合楼基础搭设脚手架, 电压站 5.8m 梁板柱绑筋及混凝土浇筑
其它事项		
本日现场监理人员	严卫忠 王学东 张良玉	
记录人: 张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀立	



扫描全能王 创建