

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 18 日

天气: 小雨转多云

星期: 三

气温: 24 °C - 31 °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查升压站电气楼 5.8m 梁板柱混凝土养护情况要求施工方做好混凝土的养护情况 2. 检查升压站综合楼胎架架搭设 3. 检查升压站电气楼 3.6m 排模要求梁下支模不得拆除 4. 检查 306 桩头防腐	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	升压站电气楼 3.6 米梁板排模, 综合楼基础梁柱钢筋绑扎, 光伏区: 306 桩头防腐
其 它 事 项	本日现场监理人员 严卫忠 王学东 张良玉	
	记录人: 张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀奎



扫描全能王 创建