

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 19 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 25℃ - 34℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

|                 |                                                                                             |                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>监理工作情况</p>   | <p>1. 检查升压站电气楼低跨拍模情况要求施工方不得拆除低跨梁支撑, 对于蜂窝麻面要求施工方采取补救措施。<br/>2. 检查综合楼基础支模面<br/>3. 桩头B06防腐</p> |                                  |
| <p>施工情况</p>     | <p>施工单位</p>                                                                                 | <p>施工内容及进度</p>                   |
| <p>其它事项</p>     | <p>中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)</p> <p>升压站: 电气楼低跨部分拍模, 综合楼基础支模<br/>光伏区: B06桩头防腐</p>          |                                  |
| <p>本日现场监理人员</p> | <p>严卫忠、王学东 张良金</p>                                                                          |                                  |
| <p>记录人:</p>     | <p>张良金</p>                                                                                  | <p>总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐光耀</p> |



扫描全能王 创建