

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 24 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 21 °C - 32 °C

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查 B13、B14 桩头防腐 2. 检查 升压站综合楼基础梁柱浇筑、电气楼填充墙砌筑、电气楼二次柜基础槽钢焊接要求施工方按图纸及规范施工保证施工质量		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	光伏区: B13、B14 桩头防腐 升压站: 综合楼基础梁柱浇筑、电气楼填充墙砌筑、电气楼二次柜基础槽钢焊接	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		严忠 吴学东 张良生	
记录人: 张良生		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严忠	



扫描全能王 创建