

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 31 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 22℃ - 31℃

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

|          |                                                                                                               |                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 监理工作情况   | <p>1. 对综合楼拍模后检查未发现异常, 要求做好基础养护。<br/>                 2. 对出线构架吊装检查, 要求吊装时注意作业安全, 钢构架及牢固登高人员必须戴好安全帽, 佩好安全带。</p> |                                                                          |
| 施工情况     | 施工单位                                                                                                          | 施工内容及进度                                                                  |
|          | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)                                                                                   | <p>升压站主变附件安装、注油完成, 电气楼室内电缆沟底板浇筑, 综合楼脚手架及模板拆除完成, 出线构架吊装, 母线槽、PT 支架安装。</p> |
| 其它事项     |                                                                                                               |                                                                          |
| 本日现场监理人员 | 严卫忠 王学东 张良玉                                                                                                   |                                                                          |
| 记录人: 张良玉 | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠                                                                                     |                                                                          |



扫描全能王 创建